

ส่วนที่ 2 : สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัย

ข้อ 24 มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู อาจารย์ นักเรียน และมีการนำไปปรับปรุงแก้ไข

ผลการดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจาก ครู อาจารย์ นักเรียน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และได้นำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของครู อาจารย์ นักเรียน นั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

24.1) การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษามีจำนวน 5 ช่องทาง คือ

- (1) กล้องแสดงความคิดเห็น
- (2) สื่อสังคมออนไลน์ ผ่าน เว็บไซต์มหาวิทยาลัย, Group line, Facebook ของหน่วยงาน
- (3) การประชุมของคณะกรรมการ คอป. ศูนย์การศึกษา หัวหิน และคณะกรรมการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน

- (4) การแจ้งซ่อมผ่าน Google form

(5) การประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน

24.2) สรุปผลข้อเสนอแนะที่ได้รับและพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน

24.3) การดำเนินการ การปรับปรุงและแก้ไขความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย มาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

ที่	ปัญหาที่พบ	การแก้ไขปัญหา
1	ปัญหาเครื่องปรับอากาศใช้งานไม่ได้	1.ตรวจสอบสาเหตุ 2.ทำการซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ 3.ล้างระบบทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ
2	ปัญหาความสว่างของแสงในห้องเรียนและสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย	1.ตรวจวัดค่าไฟ 2.เปลี่ยนหลอดไฟใหม่
3	ปัญหาพื้นต่างระดับบริเวณต่างๆ ในมหาวิทยาลัย	1.จัดทำป้ายเตือนบนพื้น

หลักฐานการดำเนินการ

24.1) การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษามีจำนวน ๕ ช่องทาง คือ

(1) กล่องแสดงความคิดเห็น



(2) สื่อสังคมออนไลน์ ผ่าน Group line, Facebook ของหน่วยงาน



(3) การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ศูนย์การศึกษา หัวหิน (คอป.) และคณะกรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน



(4) การแจ้งซ่อมผ่าน Google form (<https://forms.gle/nfK8BdRGgdjDw5cn6>)



SUAN DUSIT UNIVERSITY , HUA-HIN CAMPUS

Maintenance

ใบขออนุญาตแจ้งซ่อมบำรุง

ฝ่ายอาคารและสถานที่ ส่วนงานซ่อมบำรุง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน

สลับปัญหา

ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้. อีเมลของคุณจะไม่รวมอยู่ในคำตอบ

* ระบุว่าเป็นค่าตามที่เป็น

เรื่องแจ้งซ่อม
กรุณาแจ้ง 1 เรื่อง หากมีเรื่องแจ้งซ่อมเพิ่มเติม รบกวนกดส่งก่อน แล้วทำการแจ้งซ่อมอีกครั้ง

- งานไฟฟ้าและแสงสว่าง
- งานเครื่องปรับอากาศ
- งานประปาและสุขาภิบาล
- งานโลตทศูปรณ์และสารสนเทศ
- งานอาคารสถานที่
- งานครุภัณฑ์
- งานสถานีแก๊ส
- อื่นๆ: _____

(5) การประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน



24.2) สรุปผลข้อเสนอแนะที่ได้รับและพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน


(1.1) สรุปตารางข้อเสนอแนะ จากแบบฟอร์มการแจ้งซ่อมบำรุงผ่าน Google form (<https://forms.gle/nfK8BdRGgdjDw5cn6>)

เรื่องแจ้งซ่อม	สถานที่แจ้งซ่อม	ระบุตำแหน่งซ่อม	รายละเอียดการแจ้งซ่อม	ภาพประกอบ	ชื่อ - นามสกุลผู้แจ้งซ่อม	เบอร์ติดต่อ	เพิ่มเติมอื่นๆ
งานอาคารสถานที่	อาคารเรียนศูนย์การศึกษา หัวหิน (อาคาร NB)	บันไดระหว่างอาคารเรียน	เดินสะดุดพื้นต่างระดับ		มนัสวรรณ กอกหวาน	0822042755	
งานไฟฟ้าและแสงสว่าง	ห้อง Mock up	Mock up	ไฟไม่สว่าง		มะลิวัลย์ จำนงค์กุล	-	
งานเครื่องปรับอากาศ	ห้องสมุด	ห้องสมุด	แอร์เสีย		ฐิติรัตน์ จักรพันธุ์	6706	
งานเครื่องปรับอากาศ	อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิณ	ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์	แอร์ตัวหลังเปิดไม่ติด		สุธาสินี บุญสัมพันธ์	-	

(1.2) สรุปแผนภูมิรูปภาพ การประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน


(1.2.1) การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย คะแนน 5 = ดีเยี่ยม, 4 = ดี, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = ปรับปรุง




(1.2.2) การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและให้บริการของแม่บ้านทำความสะอาด

ระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของแม่บ้านทำความสะอาด คะแนน 5 = ดีเยี่ยม, 4 = ดี, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = ปรับปรุง




(1.2.3) การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและให้บริการของเจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์

ระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของ เจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์
 คะแนน 5 = ดีเยี่ยม, 4 = ดี, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 =ปรับปรุง




(1.2.4) การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและให้บริการของพนักงานซ่อมบำรุง

ระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของ พนักงานซ่อมบำรุง คะแนน 5 = ดีเยี่ยม, 4 = ดี, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = ปรับปรุง



(1.2.5) การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและให้บริการของพนักงานขับรถ

ระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงานขับรถ คะแนน 5 = ดีเยี่ยม, 4 = ดี, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 =ปรับปรุง



24.3) การดำเนินการ การปรับปรุงและแก้ไขความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย มาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

ปัญหาที่	ปัญหาที่พบ	การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะ
1	ปัญหาเครื่องปรับอากาศใช้งานไม่ได้	ดำเนินการซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็น
2	ปัญหาความสว่างของแสงในห้องเรียน	1.ตรวจวัดค่าไฟ 2.เปลี่ยนหลอดไฟใหม่
3	ปัญหาพื้นต่างระดับบริเวณต่างๆ ในมหาวิทยาลัย	1.จัดทำป้ายเตือนบนพื้น

ปัญหาที่ 1 ปัญหาเครื่องปรับอากาศใช้งานไม่ได้

(1.1) ดำเนินการซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ



ปัญหาที่ 2 ปัญหาความสว่างของแสงในห้องเรียน และสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

(2.1) ดำเนินการตรวจวัดค่าความสว่างภายในห้องเรียนทุกห้อง




(2.2) ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ทั้งหมด





ปัญหาที่ 3 ปัญหาพื้นที่ต่างระดับบริเวณต่างๆ
ในมหาวิทยาลัย

(3.1) ดำเนินการจัดทำป้ายเตือนบนพื้น

ก่อนการดำเนินการ





หลังการดำเนินการ

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ปี 2566
หิน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัว

