

ส่วนที่ ๒ สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี

ข้อ ๒๒ มีการจัดสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ และจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

ผลการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา ดังนี้

๒๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบหลักและทีมงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม แต่ละพื้นที่ ศูนย์การศึกษา หัวหิน ประจำปี ๒๕๖๗

๒๒.๒ ระบบแสงสว่าง มีการตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างภายในอาคาร โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ได้แก่ เครื่องมือวัดความเข้มแสง Lux Light Meter

๒๒.๓ ระบบระบายอากาศ มีแผนการเข้าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและยังมีการดำเนินการให้ความรู้ในเรื่อง อากาศเปื้อนฝุ่น PM. 2.5 ผ่านช่องทางออนไลน์, เพจ Facebook

๒๒.๔ ระดับความดังของเสียง มีการควบคุมเสียงดัง ทั้งภายในและภายนอก

๒๒.๕ การจัดสถานที่ สภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม ทั้งที่รับประทานอาหาร สถานที่พักผ่อน ได้ดำเนินการจัดพื้นที่ให้มีความเหมาะสม สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอ

๒๒.๖ การตรวจสภาพแวดล้อม และข้อเสนอแนะ โดยศูนย์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางศูนย์การศึกษาหัวหิน ได้นำไปแก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ตรวจ

หลักฐาน การจัดสถานที่ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และปลอดภัยในสถานศึกษา มีดังนี้

๒๒.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบหลักและทีมงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม แต่ละพื้นที่ ศูนย์การศึกษา หัวหิน ประจำปี ๒๕๖๗



คำสั่ง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน
ที่ 1329/2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์การศึกษา หัวหิน ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)

ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 นั้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินงานของศูนย์การศึกษา หัวหิน และเป้าหมายของการทำงาน คือได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักและทีมงานโดยมอบหมายขอบเขตความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบหลักและทีมงานในการจัดการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน คณะกรรมการอำนวยการ

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนรัตน์ ศรีแสง | ประธานคณะกรรมการอำนวยการ |
| 2) นางสาวปาลิดา สำเภาทอง | รองประธาน |
| 3) นายธำปนะ แดงจ้อย | กรรมการ |
| 4) นายพรชวีร์ อุดมแสงรัชชัย | กรรมการ |
| 5) ดร.พรธิดา เทพประสิทธิ์ | กรรมการ |
| 6) นายสุกฤษ มังสาทอง | กรรมการ |
| 7) นางสาววนิดา คงคาโชติ | กรรมการ |
| 8) นางสาวจิราพร โคกสุนันท์ | กรรมการ |

พื้นที่รับผิดชอบ การจัดการของเสีย (ขยะมูลฝอยและน้ำเสีย)

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) ม.ล.ฐิติรัตน์ จักรพันธุ์ | ผู้รับผิดชอบหลัก |
| 2) นางสาวปานฤทัย นวลจันทร์ | ทีมงาน |

พื้นที่รับผิดชอบ การจัดการคุณภาพน้ำอุปโภค/บริโภค

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) ม.ล.ฐิติรัตน์ จักรพันธุ์ | ผู้รับผิดชอบหลัก |
| 2) นางสาวรุ่งรัตน์ มีทรัพย์ | ทีมงาน |
| 3) นางสาวนันทวรรณ กอกหวาน | ทีมงาน |

พื้นที่รับผิดชอบการจัดการพื้นที่สีเขียว และปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1) ม.ล.ฐิติรัตน์ จักรพันธุ์ | ผู้รับผิดชอบหลัก |
| 2) ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ | ทีมงาน |
| 3) นางสาวเสาวคนธ์ เหลืองทองคำ | ทีมงาน |
| 4) นายอภิรักษ์ สุริโย | ทีมงาน |

พื้นที่รับผิดชอบ การจัดการสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานด้านชีวภาพ

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1) ม.ล.ฐิติรัตน์ จักรพันธุ์ | ผู้รับผิดชอบหลัก |
| 2) ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ | ทีมงาน |
| 3) นางสาวเสาวคนธ์ เหลืองทองคำ | ทีมงาน |

พื้นที่รับผิดชอบ การจัดการสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงานด้านชีวภาพ

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1) ม.ล.ฐิติรัตน์ จักรพันธุ์ | ผู้รับผิดชอบหลัก |
| 2) ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ | ทีมงาน |
| 3) นางสาวเสาวคนธ์ เหลืองทองคำ | ทีมงาน |

พื้นที่รับผิดชอบ การจัดการระบบประชุมชนสีเขียว

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) ม.ล.ฐิติรัตน์ จักรพันธุ์ | ผู้รับผิดชอบหลัก |
| 2) นางสาวปานฤทัย นวลจันทร์ | ทีมงาน |

พื้นที่รับผิดชอบ การจัดการสถานศึกษาปลอดภัย

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) ม.ล.ฐิติรัตน์ จักรพันธุ์ | ผู้รับผิดชอบหลัก |
| 2) นางสาวปานฤทัย นวลจันทร์ | ทีมงาน |
| 3) นางสาวรุ่งรัตน์ มีทรัพย์ | ทีมงาน |

พื้นที่รับผิดชอบ การจัดการระบบประกอบอาคารและความปลอดภัย

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) ม.ล.ฐิติรัตน์ จักรพันธุ์ | ผู้รับผิดชอบหลัก |
| 2) นางสาวอัญชลีวรรณ ตันเจริญ | ทีมงาน |
| 3) นายนาวา สนสนิท | ทีมงาน |
| 4) นางสาวพรทิพา ศิษฐ์บุตร | ทีมงาน |
| 5) นายอภิรักษ์ สุริโย | ทีมงาน |
| 6) นายอลมกต ยอดเนร | ทีมงาน |
| 7) นายนรา บุตรเล็ก | ทีมงาน |

พื้นที่รับผิดชอบ การจัดการสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) ม.ล.ฐิติรัตน์ จักรพันธุ์ | ผู้รับผิดชอบหลัก |
| 2) นางสาวอัญชลีวรรณ ตันเจริญ | ทีมงาน |
| 3) นายนาวา สนสนิท | ทีมงาน |
| 4) นางสาวพรทิวา ดิษฐ์บุตร | ทีมงาน |
| 5) นายอภิรักษ์ สุริโย | ทีมงาน |
| 6) นายอลมกต ยอดเนร | ทีมงาน |
| 7) นายนรา บุตรเล็ก | ทีมงาน |

พื้นที่รับผิดชอบ การจัดการระบบน้ำเสีย

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1) ม.ล.ฐิติรัตน์ จักรพันธุ์ | ผู้รับผิดชอบหลัก |
| 2) นางสาวอัญชลีวรรณ ตันเจริญ | ทีมงาน |
| 3) นายนาวา สนสนิท | ทีมงาน |
| 4) นางสาวพรทิวา ดิษฐ์บุตร | ทีมงาน |
| 5) นายอภิรักษ์ สุริโย | ทีมงาน |
| 6) นายอลมกต ยอดเนร | ทีมงาน |
| 7) นายนรา บุตรเล็ก | ทีมงาน |

โดยให้ผู้รับผิดชอบหลักและทีมงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. รับนโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน จากคณะกรรมการ
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน
3. ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของศูนย์การศึกษาหัวหิน
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานเสนอต่อคณะกรรมการ
5. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการและแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
6. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อคณะกรรมการ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปี เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
8. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน

9. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นประจำ
อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ขอให้คณะทำงานทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

พนาแทน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนารัตน์ ศรีแสง)

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน

๒๒.๒ ระบบแสงสว่าง ได้ตรวจวัดระดับความเข้มของแสงสว่างภายในอาคาร ได้ผลการตรวจวัด ดังนี้

ตารางที่ ๑ ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างภายในอาคารเรียน ตึก NB



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

228-228/1-3 ถนนลิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์ : 02-423-9407-10 โทรสาร : 02-423-9409

ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อลูกค้า : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน

ที่อยู่ : 66/156 สนามบินหัวหิน ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารเรียน (ตึก NB)

วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2567

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 29 มีนาคม 2567

เวลาที่เก็บตัวอย่าง : -

รายงานผลทดสอบเลขที่ : RT6703000340

หมายเลขปฏิบัติการ : -

ชนิดตัวอย่าง : แสงสว่าง

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Illumination meter

ผู้เก็บตัวอย่าง : ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน้า 1/4

จุดที่	ห้อง	ชั้น	จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน
1	ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ (NB 1)	1	โต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ จุดที่ 1	ห้องเรียนคอมพิวเตอร์	590	300
2			โต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ จุดที่ 2	ห้องเรียนคอมพิวเตอร์	357	300
3			โต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ จุดที่ 3	ห้องเรียนคอมพิวเตอร์	418	300
4			โต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ จุดที่ 4	ห้องเรียนคอมพิวเตอร์	471	300
5			โต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ จุดที่ 5	ห้องเรียนคอมพิวเตอร์	628	300
6			โต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ จุดที่ 6	ห้องเรียนคอมพิวเตอร์	626	300
7			โต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ จุดที่ 7	ห้องเรียนคอมพิวเตอร์	471	300
8			โต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ จุดที่ 8	ห้องเรียนคอมพิวเตอร์	492	300
9			โต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ จุดที่ 9	ห้องเรียนคอมพิวเตอร์	528	300
10			โต๊ะเรียนคอมพิวเตอร์ จุดที่ 10	ห้องเรียนคอมพิวเตอร์	319	300

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวณดุสิต
228-228/1-3 ถนนลิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-423-9407-10 โทรสาร : 02-423-9409

ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อลูกค้า : มหาวิทยาลัยสวณดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน

รายงานผลทดสอบเลขที่ : RT6703000340

ที่อยู่ : 66/156 สนามบินหัวหิน ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

หมายเลขปฏิบัติการ : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารเรียน (ตึก NB)

ชนิดตัวอย่าง : แสงสว่าง

วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2567

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2567

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 29 มีนาคม 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Illumination meter

เวลาที่เก็บตัวอย่าง : -

ผู้เก็บตัวอย่าง : ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวณดุสิต

หน้า 2/4

จุดที่	ห้อง	ชั้น	จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน
11	ห้องสำนัก วิทยบริการและ เทคโนโลยี	1	โถ้วางหนังสือ จุดที่ 1	พื้นที่ทั่วไป	640	300
12			โถ้วางหนังสือ จุดที่ 2	พื้นที่ทั่วไป	707	300
13			ห้องสมุด Zone หนังสือ จุดที่ 1	พื้นที่ทั่วไป	664	300
14			ห้องสมุด Zone หนังสือ จุดที่ 2	พื้นที่ทั่วไป	253	300
15			ห้องสมุด Zone หนังสือ จุดที่ 3	พื้นที่ทั่วไป	437	300
16			ห้องสมุด Zone หนังสือ จุดที่ 4	พื้นที่ทั่วไป	294	300
17			ห้องสมุด Zone หนังสือ จุดที่ 5	พื้นที่ทั่วไป	450	300
18			ห้องสมุด Zone หนังสือ จุดที่ 6	พื้นที่ทั่วไป	242	300
19			ห้องสมุด Zone หนังสือ จุดที่ 7	พื้นที่ทั่วไป	468	300
20			ห้องสมุด Zone หนังสือ จุดที่ 8	พื้นที่ทั่วไป	642	300
21			คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล จุดที่ 1	งานคอมพิวเตอร์	374	400-500
22			คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล จุดที่ 2	งานคอมพิวเตอร์	549	400-500
23			คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล จุดที่ 3	งานคอมพิวเตอร์	504	400-500
24			ห้องสมุด Zone นังอ่านหนังสือ จุดที่ 1	พื้นที่ทั่วไป	153	300
25			ห้องสมุด Zone นังอ่านหนังสือ จุดที่ 2	พื้นที่ทั่วไป	163	300
26			ห้องสมุด Zone นังอ่านหนังสือ จุดที่ 3	พื้นที่ทั่วไป	1551	300
27			ห้องสมุด Zone นังอ่านหนังสือ จุดที่ 4	พื้นที่ทั่วไป	1540	300
28			ห้องสมุด Zone นังอ่านหนังสือ จุดที่ 5	พื้นที่ทั่วไป	1544	300
29			ห้องสมุด Zone นังอ่านหนังสือ จุดที่ 6	พื้นที่ทั่วไป	1949	300
30			ห้องสมุด Zone นังอ่านหนังสือ จุดที่ 7	พื้นที่ทั่วไป	1688	300
31			ห้องสมุด Zone นังอ่านหนังสือ จุดที่ 8	พื้นที่ทั่วไป	1371	300
32			โต๊ะเจ้าหน้าที่	งานคอมพิวเตอร์	203	400-500

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวณดุสิต
228-228/1-3 ถนนลิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-423-9407-10 โทรสาร : 02-423-9409

ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อลูกค้า : มหาวิทยาลัยสวณดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน

รายงานผลทดสอบเลขที่ : RT6703000340

ที่อยู่ : 66/156 ถนนปิ่นหัวหิน ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

หมายเลขปฏิบัติการ : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารเรียน (ตึก NB)

ชนิดตัวอย่าง : แสงสว่าง

วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2567

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2567

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 29 มีนาคม 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Illumination meter

เวลาที่เก็บตัวอย่าง : -

ผู้เก็บตัวอย่าง : ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวณดุสิต

หน้า 3/4

จุดที่	ห้อง	ชั้น	จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน
33	ห้องประชุม (NB 6)	2	บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 1	ห้องประชุม	1148	300
34			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 2	ห้องประชุม	1315	300
35			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 3	ห้องประชุม	1286	300
36			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 4	ห้องประชุม	1265	300
37			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 5	ห้องประชุม	1008	300
38			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 6	ห้องประชุม	333	300
39			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 7	ห้องประชุม	918	300
40			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 8	ห้องประชุม	1218	300
41			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 9	ห้องประชุม	1047	300
42	ห้องเรียน (NB 12)	3	บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 1	ห้องเรียน	1504	300
43			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 2	ห้องเรียน	1754	300
44			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 3	ห้องเรียน	1646	300
45			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 4	ห้องเรียน	1553	300
46			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 5	ห้องเรียน	1464	300
47			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 6	ห้องเรียน	1504	300
48			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 7	ห้องเรียน	1517	300
49			โตะคอมพิวเตอร์ผู้สอน	งานคอมพิวเตอร์	947	400-500

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561

ห้ามคัดลอกใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์ตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
228-228/1-3 ถนนลิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-423-9407-10 โทรสาร : 02-423-9409

ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อลูกค้า : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน

รายงานผลทดสอบเลขที่ : RT6703000340

ที่อยู่ : 66/156 สนามบินหัวหิน ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

หมายเลขปฏิบัติการ : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารเรียน (ตึก NB)

ชนิดตัวอย่าง : แสงสว่าง

วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2567

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2567

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 29 มีนาคม 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Illumination meter

เวลาที่เก็บตัวอย่าง : -

ผู้เก็บตัวอย่าง : ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน้า 4/4

จุดที่	ห้อง	ชั้น	จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน
50	ห้องเรียนการบิน	4	บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 1	ห้องเรียน	1286	300
51			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 2	ห้องเรียน	1100	300
52			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 3	ห้องเรียน	1202	300
53			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 4	ห้องเรียน	1341	300
54			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 5	ห้องเรียน	960	300
55			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 6	ห้องเรียน	763	300
56			โต๊ะคอมพิวเตอร์ผู้สอน	งานคอมพิวเตอร์	651	400-500
57	ห้อง Mock-up Room	4	บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 1	ห้องเรียน	206	300
58			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 2	ห้องเรียน	424	300
59			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 3	ห้องเรียน	323	300
60			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 4	ห้องเรียน	157	300
61			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 5	ห้องเรียน	168	300
62			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 6	ห้องเรียน	169	300
63			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 7	ห้องเรียน	492	300
64			บริเวณพื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 8	ห้องเรียน	480	300

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561



ดร. อรพ.

(นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล)

หัวหน้าทีมบริหารด้านวิชาการ

29 มีนาคม 2567

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์ตัวอย่างที่ได้ตรวจวิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ไม่รับรองวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

ตารางที่ ๒ ผลการตรวจวัดความเข้มของแสง ภายในอาคารอเนกประสงค์



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
228-228/1-3 ถนนลิทธิธร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-423-9407-10 โทรสาร : 02-423-9409

ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อลูกค้า : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน

รายงานผลทดสอบเลขที่ : RT6703000340

ที่อยู่ : 66/156 สนามบินหัวหิน ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

หมายเลขปฏิบัติการ : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน

ชนิดตัวอย่าง : แสงสว่าง

วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2567

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2567

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 29 มีนาคม 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Illumination meter

เวลาที่เก็บตัวอย่าง : -

ผู้เก็บตัวอย่าง : ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน้า 1/1

จุดที่	ห้อง	ชั้น	จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน
1	อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน	1	โตะคอมพิวเตอร์ผู้สอน	งานคอมพิวเตอร์	841	400-500
2			พื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 1	ห้องเรียน	1146	300
3			พื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 2	ห้องเรียน	1042	300
4			พื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 3	ห้องเรียน	1095	300
5			พื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 4	ห้องเรียน	1109	300
6			พื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 5	ห้องเรียน	1252	300
7			พื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 6	ห้องเรียน	1184	300
8			พื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 7	ห้องเรียน	1193	300
9			พื้นที่ภายในห้อง จุดที่ 8	ห้องเรียน	1151	300
10	ห้องสำนักงาน (งานทะเบียนและวิชาการ)	2	โตะประชุม	ประชุม	518	300
11			โตะทำงาน ตัวที่ 1	งานคอมพิวเตอร์	727	400-500
12			โตะทำงาน ตัวที่ 2	งานเอกสาร	478	400-500
13			โตะทำงาน ตัวที่ 3	งานคอมพิวเตอร์	520	400-500
14			โตะทำงาน ตัวที่ 4	งานคอมพิวเตอร์	608	400-500
15			โตะทำงาน ตัวที่ 5	งานคอมพิวเตอร์	472	400-500
16			โตะทำงาน ตัวที่ 6	งานคอมพิวเตอร์	502	400-500
17			โตะทำงาน ตัวที่ 7	งานคอมพิวเตอร์	440	400-500
18			โตะทำงาน ตัวที่ 8	งานคอมพิวเตอร์	671	400-500

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561



(นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล)

หัวหน้าทีมบริหารด้านวิชาการ

29 มีนาคม 2567

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์ตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
228-228/1-3 ถนนลิทธิธร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-423-9407-10 โทรสาร : 02-423-9409

ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อลูกค้า : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน

รายงานผลทดสอบเลขที่ : RT6703000340

ที่อยู่ : 66/156 สนามบินหัวหิน ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

หมายเลขปฏิบัติการ : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง : ห้องรับประทานอาหาร

ชนิดตัวอย่าง : แสงสว่าง

วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2567

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2567

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 29 มีนาคม 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Illumination meter

เวลาที่เก็บตัวอย่าง : -

ผู้เก็บตัวอย่าง : ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน้า 1/1

จุดที่	ห้อง	ชั้น	จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน
1	ห้องรับประทานอาหาร	1	พื้นที่ภายในห้องรับประทานอาหาร จุดที่ 1	รับประทานอาหาร	568	300
2			พื้นที่ภายในห้องรับประทานอาหาร จุดที่ 2	รับประทานอาหาร	509	300
3			พื้นที่ภายในห้องรับประทานอาหาร จุดที่ 3	รับประทานอาหาร	455	300
4			พื้นที่ภายในห้องรับประทานอาหาร จุดที่ 4	รับประทานอาหาร	361	300
5			พื้นที่ภายในห้องรับประทานอาหาร จุดที่ 5	รับประทานอาหาร	546	300
6			พื้นที่ภายในห้องรับประทานอาหาร จุดที่ 6	รับประทานอาหาร	518	300
7			พื้นที่ภายในห้องรับประทานอาหาร จุดที่ 7	รับประทานอาหาร	528	300

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561



นางสาวพรณทิพา กิจภักดีกุล

(นางสาวพรณทิพา กิจภักดีกุล)

หัวหน้าทีมบริหารด้านวิชาการ

29 มีนาคม 2567

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์ตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง

ตารางที่ ๓ ผลการตรวจวัดความเข้มของแสง ภายในตึก SDU. Cafe



ห้องปฏิบัติการ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
228-228/1-3 ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-423-9407-10 โทรสาร : 02-423-9409

ใบรายงานผลการทดสอบ

ชื่อลูกค้า : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน

รายงานผลทดสอบเลขที่ : RT6703000340

ที่อยู่ : 66/156 สนามบินหัวหิน ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

หมายเลขปฏิบัติการ : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคาร Café Library

ชนิดตัวอย่าง : แสงสว่าง

วันเดือนปีที่รับตัวอย่าง : 29 มีนาคม 2567

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25 มีนาคม 2567

วันเดือนปีที่ทำการทดสอบ : 29 มีนาคม 2567

วิธีเก็บตัวอย่าง : Illumination meter

เวลาที่เก็บตัวอย่าง : -

ผู้เก็บตัวอย่าง : ศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หน้า 1/1

จุดที่	ห้อง	ชั้น	จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)	ค่ามาตรฐาน
1	Café Library	1	บริเวณพื้นที่ในร้าน จุดที่ 1	พื้นที่ทั่วไป	1017	300
2			บริเวณพื้นที่ในร้าน จุดที่ 2	พื้นที่ทั่วไป	3787	300
3			บริเวณพื้นที่ในร้าน จุดที่ 3	พื้นที่ทั่วไป	3776	300
4			บริเวณพื้นที่ในร้าน จุดที่ 4	พื้นที่ทั่วไป	1927	300
5			บริเวณพื้นที่ในร้าน จุดที่ 5	พื้นที่ทั่วไป	2386	300
6			บริเวณพื้นที่ในร้าน จุดที่ 6	พื้นที่ทั่วไป	1076	300
7			บริเวณพื้นที่ในร้าน จุดที่ 7	พื้นที่ทั่วไป	818	300
8	ห้องสำนักงานหลักสูตรธุรกิจการบิน	2	โต๊ะทำงาน ตัวที่ 1	งานคอมพิวเตอร์	1238	400-500
9			โต๊ะทำงาน ตัวที่ 2	งานคอมพิวเตอร์	2238	400-500
10			โต๊ะทำงาน ตัวที่ 3	งานเอกสาร	1448	400-500
11			โต๊ะทำงาน ตัวที่ 4	งานคอมพิวเตอร์	2153	400-500
12			โต๊ะทำงาน ตัวที่ 5	งานคอมพิวเตอร์	2408	400-500
13			โต๊ะทำงาน ตัวที่ 6	งานเอกสาร	2111	400-500
14	ห้องออนไลน์ 16	2	บริเวณพื้นที่ในห้อง จุดที่ 1	ประชุม	1015	300
15			บริเวณพื้นที่ในห้อง จุดที่ 2	ประชุม	978	300
16			บริเวณพื้นที่ในห้อง จุดที่ 3	ประชุม	1110	300

หมายเหตุ : ค่ามาตรฐานจากประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561



๑๗ ๓๓

(นางสาวพรรณทิพา กิจภักดีกุล)

หัวหน้าทีมบริหารด้านวิชาการ

29 มีนาคม 2567

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์สิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษร



รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์ตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างอิง

๒๒.๓ ระบบระบายอากาศ มีแผนการเข้าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและยังมีการดำเนินการให้ความรู้ในเรื่องอากาศเป็นฝุ่น PM. 2.5 ผ่านช่องทางออนไลน์, เพจ Facebook



รูปถ่ายการเข้าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ



๒๒.๔ ระดับความดังของเสียง มีการควบคุมเสียงดัง ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน มีการควบคุมระดับความดังของเสียง ให้มีระดับเกิน ๘๕ เดซิเบล โดยดำเนินการดังนี้


เสียงดังภายในสำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร มีการควบคุมเสียง โดยการนำไปจัดวางไว้ที่บันไดทางขึ้นของอาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๑ เพื่อเป็นการลดเสียงและลดฝุ่นคาร์บอน ที่จะฟุ้งกระจายในห้องสำนักงาน ดังรูป



๒๒.๕ การจัดสถานที่ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม


ศูนย์การศึกษา หัวหิน มีการจัดสถานที่ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งที่รับประทานอาหาร สถานที่พักผ่อน ได้ดำเนินการจัดพื้นที่ให้มีความเหมาะสม สะอาด ปลอดภัยและเพียงพอ ดังปรากฏในภาพที่จะแสดงต่อไปนี้

๑. สภาพภายในโรงอาหารและด้านหน้าของโรงอาหาร ของศูนย์การศึกษา หัวหิน






๒. สภาพโดยรอบของที่นั่งภายในมหาวิทยาลัยของศูนย์การศึกษา หัวหิน





๓. สภาพภายในอาคาร SDU. Café





รายงานสรุป สิ่งแวดล้อม

SCAN ME

