

ส่วนที่ ๒ : สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัย

ข้อ ๒๔ การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษารวมถึงผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมมีการนำไปปรับปรุงแก้ไข

ผลการดำเนินการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน มีจุดให้บริการการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษารวมถึงผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมมีการนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น โดยการจัดจุดบริการ และช่องทางการแสดงความคิดเห็นให้หลากหลาย ทั้งจุดบริการที่ตั้งประจำสำนักงาน และช่องทางออนไลน์

๒๔.๑) การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษามีจำนวน ๕ ช่องทาง คือ

- (๑) กล่องแสดงความคิดเห็น
- (๒) สื่อสังคมออนไลน์ ผ่าน เว็บไซต์มหาวิทยาลัย, Group line, Facebook ของหน่วยงาน
- (๓) การประชุมของคณะกรรมการ คอป. ศูนย์การศึกษา หัวหิน และคณะกรรมการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน

- (๔) การแจ้งซ่อมผ่าน Google form
 - (๕) การประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- ศูนย์การศึกษา หัวหิน

๒๔.๒) สรุปผลข้อเสนอแนะที่ได้รับและพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน

๒๔.๓) การดำเนินการ การปรับปรุงและแก้ไขความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย มาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

ที่	ปัญหาที่พบ	การแก้ไขปัญหา
๑	ปัญหาเครื่องปรับอากาศไม่มีความเย็น	1.ตรวจสอบสาเหตุ 2.ทำการซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ 3.ล้างระบบทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ
๒	ปัญหาท่อน้ำในห้องน้ำตึกอาคาร Library มีกลิ่นขึ้นมา	1.ตรวจสอบหาสาเหตุ 2.แจ้งฝ่ายกองอาคารและสถานที่ให้ดำเนินการ 3.ได้ดำเนินการนำน้ำหมัก มาใส่ในท่อระบายน้ำ เพื่อลดและขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
๓	ปัญหาน้ำประปาที่ใช้อุปโภคมีกลิ่น และมีสีเหลือง	1.แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง 2. ดำเนินการแก้ไขโดยนำคลอรีนมาเติม เพื่อขจัดกลิ่น และเพื่อให้ น้ำมีความสะอาดมากขึ้น

หลักฐานการดำเนินการ



๒๔.๑) การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษามีจำนวน ๕ ช่องทาง คือ

(๑) กล่องแสดงความคิดเห็น



(๒) สื่อสังคมออนไลน์ ผ่าน Group line, Facebook ของหน่วยงาน





(๓) การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ศูนย์การศึกษา หัวหิน (คอป.) และคณะกรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน



(๔) การแจ้งซ่อมผ่าน Google form (<https://forms.gle/nfK8BdRGgdjDw5cn6>)



SUAN DUSIT UNIVERSITY , HUA-HIN CAMPUS

Maintenance

ใบขออนุญาตแจ้งซ่อมบำรุง

ฝ่ายอาคารและสถานที่ ส่วนงานซ่อมบำรุง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน

สลับปัญหา

ระบบจะเป็นทั้งชื่อและรูปภาพที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้, อีเมลของคุณจะไม่รวมอยู่ในคำตอบ

* ระบุว่าเป็นส่วนงานที่จำเป็น

เรื่องแจ้งซ่อม
กรุณาแจ้ง 1 เรื่อง หากมีเรื่องแจ้งซ่อมเพิ่มเติม รบกวนกดส่งก่อน แล้วทำการแจ้งซ่อมอีกครั้ง

☒ งานไฟฟ้าและแสงสว่าง

☐ งานเครื่องปรับอากาศ

☐ งานประปาและสุขาภิบาล

☐ งานติดตั้งอุปกรณ์และสารสนเทศ

☐ งานอาคารสถานที่

☐ งานครุภัณฑ์

☐ งานสถานีแม่สี

☐ อื่นๆ: _____

(๕) การประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน



๒๔.๒) สรุปผลข้อเสนอแนะที่ได้รับและพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน


(๑.๑) สรุปตารางข้อเสนอแนะ จากแบบฟอร์มการแจ้งซ่อมบำรุงผ่าน Google form (<https://forms.gle/nfK8BdRGgdjDw5cn6>)

เรื่องแจ้งซ่อม	สถานที่แจ้งซ่อม	ระบุตำแหน่งซ่อม	รายละเอียดการแจ้งซ่อม	ภาพประกอบ	ชื่อ – นามสกุล ผู้แจ้งซ่อม	เบอร์ติดต่อ	เพิ่มเติมอื่นๆ
งานอาคารสถานที่	อาคาร Café Library	ห้องน้ำ	ห้องน้ำมีกลิ่น		เจนจิรา บุญไพโรจน์	๖๗๐๑	
งานเครื่องปรับอากาศ	อาคารเรียน NB	ห้องสมุด	แอร์ไม่เย็น		ไบเฟิร์น จำเริญควร	-	
งานอาคารสถานที่	อาคารเรียน NB	ห้องน้ำ	น้ำประปามีกลิ่นและสีเหลือง		ฐิติรัตน์ จักรพันธุ์	๖๗๐๖	

(๑.๒) สรุปแผนภูมิรูปภาพ การประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษา หัวหิน


(๑.๒.๑) การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงานรักษาความปลอดภัย คะแนน 5 = ดีเยี่ยม, 4 = ดี, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = ปรับปรุง




(๑.๒.๒) การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและให้บริการของแม่บ้านทำความสะอาด

ระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของแม่บ้านทำความสะอาด คะแนน 5 = ดีเยี่ยม, 4 = ดี, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = ปรับปรุง




(๑.๒.๓) การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและให้บริการของเจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์

ระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของ เจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์ คะแนน 5 = ดีเยี่ยม, 4 = ดี, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = ปรับปรุง




(๑.๒.๔) การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและให้บริการของพนักงานซ่อมบำรุง

ระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของ พนักงานซ่อมบำรุง คะแนน 5 = ดีเยี่ยม, 4 = ดี, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = ปรับปรุง



(๑.๒.๕) การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและให้บริการของพนักงานขับรถ

ระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการของพนักงานขับรถ คะแนน 5 = ดีเยี่ยม, 4 = ดี, 3 = พอใช้, 2 = น้อย, 1 = ปรับปรุง



๒๔.๓) การดำเนินการ การปรับปรุงและแก้ไขความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย มาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

ที่	ปัญหาที่พบ	การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะ
๑	ปัญหาเครื่องปรับอากาศไม่มีความเย็น	๑. ตรวจสอบสาเหตุ ๒. ทำการซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ ๓. ล้างระบบทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ
๒	ปัญหาท่อน้ำในห้องน้ำตึกอาคาร Library มีกลิ่นขึ้นมา	๑. ตรวจสอบหาสาเหตุ ๒. แจ้งฝ่ายกองอาคารและสถานที่ให้ดำเนินการ ๓. ได้ดำเนินการนำน้ำหมัก มาใส่ในท่อระบายน้ำ เพื่อลดและขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
๓	ปัญหาน้ำประปาที่ใช้อุปโภคมีกลิ่น และมีสีเหลือง	๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง ๒. ดำเนินการแก้ไขโดยนำคลอรีนมาเติม เพื่อขจัดกลิ่น และเพื่อให้น้ำมีความสะอาดมากขึ้น

ปัญหาที่ ๑ ปัญหาเครื่องปรับอากาศไม่มีความเย็น

ผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการล้างระบบทำความเย็นเครื่องปรับอากาศ



ปัญหาที่ ๒ ปัญหาท่อน้ำในห้องน้ำตึกอาคาร Library มีกลิ่นขึ้นมา

ผลการดำเนินงาน

ได้ดำเนินการนำน้ำหมัก มาใส่ในท่อระบายน้ำ เพื่อลดและขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์



ปัญหาที่ ๓ ปัญหาน้ำประปาที่ใช้อุบโศก มีกลิ่น และมีสีเหลือง

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการแก้ไขโดยนำคลอรีนมาเติม เพื่อขจัดกลิ่น และเพื่อให้น้ำมีความสะอาดมากขึ้น

