

ส่วนที่ ๒ : สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัย

ข้อ ๒๔ มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจาก ครู ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมมีการนำไปปรับปรุงแก้ไข

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจาก ครู อาจารย์ นักเรียน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และได้นำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของครู อาจารย์ นักเรียน นั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้

การดำเนินการ

๒๔.๑ ช่องทางสำหรับการรับข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย กล้องรับข้อเสนอแนะ ภาพถ่าย หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย

การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษามีจำนวน ๕ ช่องทาง คือ

(๑) กล้องแสดงความคิดเห็น



(๒) สื่อสังคมออนไลน์

Group, Facebook ของหน่วยงาน

ผ่าน เว็บไซต์มหาวิทยาลัย, line

(๓) การประชุมของคณะกรรมการ คปอ. ศูนย์การศึกษาหัวหิน และคณะกรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน



(๔) การแจ้งซ่อมบำรุงผ่าน Google form



(๕) การประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน ประกอบด้วย


- เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และงานทะเบียน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และสารสนเทศ
- แม่บ้านทำความสะอาด
- พนักงานขับรถ
- พนักงานรักษาความปลอดภัย
- พนักงานดูแลภูมิทัศน์
- พนักงานซ่อมบำรุง




ผลการดำเนินการ

ผลประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ใน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน


การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และงานทะเบียน




การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย




การปฏิบัติงานของพนักงานซ่อมบำรุง




การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย โสตทัศนูปกรณ์ และสารสนเทศ




การปฏิบัติงานของพนักงานดูแลภูมิทัศน์



การปฏิบัติงานของแม่บ้านทำความสะอาด



การปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ



๒๔.๒ สรุปข้อเสนอแนะที่ได้รับพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน

ที่	ปัญหาที่พบ	การแก้ไขปัญหา
๑	ปัญหาด้านเครื่องปรับอากาศในอาคารเรียนเสียงดัง รบกวนการเรียนการสอน และบางครั้งปล่อยไอร้อน	เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแชนนอนเป็นแบบ เครื่องปรับอากาศฝังฝ้า
๒	ปัญหาพื้นลิ้นบริเวณพื้นที่ต่างระดับ	จัดทำป้ายเตือน “ระวังพื้นลิ้น” บริเวณพื้นที่ต่างระดับ

สรุปตารางข้อเสนอแนะ จากแบบฟอร์มการแจ้งซ่อมบำรุงผ่าน Google form

เรื่องแจ้งซ่อม	สถานที่แจ้งซ่อม	ระบุตำแหน่งซ่อม	รายละเอียดการแจ้งซ่อม	ชื่อ - นามสกุลผู้แจ้งซ่อม
งานอาคารสถานที่	ด้านหลังอาคารเรียนศูนย์การศึกษา หัวหิน	ทางเดินระหว่างอาคารเรียน	พื้นต่างระดับลิ้น	๐๘๔- ๓๑๔๙๗๓๓
งานอาคารสถานที่	ห้องเรียน	ห้องเรียนทุกห้อง	แอร์แชนนอนเสียงดัง และปล่อยไอร้อน	๐๘๔- ๓๑๔๙๗๓๓

๒๔.๓ การดำเนินการ การปรับปรุงและแก้ไขความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา หัวหิน ได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย มาปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

ก่อนการดำเนินงาน



หลังการดำเนินงาน



ก่อนการดำเนินงาน



หลังการดำเนินงาน

